

Erledigt

Sierra, GA-Z170N-WIFI + GTX 970 funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2017, 00:26

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Dein Problem liegt daran, dass in der ACPI-Tabelle namens DSDT.aml bei Skylake Systemen nicht der übliche Gerätenamen "HDEF", sondern "HDAS" genutzt wird.

Das kann man entweder grundsätzlich mit einer gepatchten DSDT erledigen, oder du versuchst es mit einer kleinen Bearbeitung der config.plist.

Wenn du den Clover Configurator in der aktuellsten Version 4.41 nutzt, kannst du damit die config.plist laden und unter "Acpi" den DSDT-Patch "change HDAS to HDEF" auswählen, die Datei sichern und neu starten.

Danach nochmal das Script ausführen und es sollte tun.

Andererseits hast du auch die Option die Kexte [AppleALC](#) und [Lilu](#) zu den anderen Kexten auf deiner versteckten EFI-Partition unter /EFI/CLOVER/kexts/Other zu kopieren und in der config.plist zusätzlich unter "Acpi" den "FixHDA_8000" zu markieren und unter "Devices"->"Audio" die Ziffer 1 in das Feld "Inject" einzutragen.

Das erspart dir die Script-Nutzung.