

**Erledigt**

## **Automatisch jedesmal neues Boot Device nach Startvorgang**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. April 2017, 18:59**

Das ist ein typisches Problem der frühen 170er BIOS-Versionen bei Gigabyte. Ich würde Dir trotzdem [nicht zu den 21er Versionen](#) raten, wo das Problem nicht mehr auftritt. Probier lieber [diese Sachen](#) hier durch..