

BIOS Recovery - CH341a USB 24/25 SPI Flash EEPROM Programmer

Beitrag von „a1k0n“ vom 3. April 2017, 09:13

Kenne nicht alle Grafikkarten aber viele haben ein SOIC8 Chip verlötet. Damit sollte es keine Probleme geben. Es sollte auch Problemlos möglich sein einen größeren Baustein zu verbauen und ein originales Mac Grafikkartenbios (mit EFI) zu flashen. 😊