

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „hackintoshde“ vom 8. April 2017, 09:15

Ok hat leider auch nichts gebracht. Na dann bis morgen! Gute Nacht!

Edit: Ich habe jetzt das USB-Kabel von FUSB2 auf FUSB1 gemacht, aber auch keine Besserung, wird immernoch im Systembericht unter USB angezeigt, also unverändert zu vorher. [@al6042](#) wenn du Zeit irgendwann hast, können wir ja was über TeamViewer machen oder ?