

Erledigt

GA-H97N Wifi Probleme bei der Installation

Beitrag von „al6042“ vom 8. April 2017, 16:49

Sorry...

Zahlendreher auf dem iPhone... 😊

Also, wenn du das Z97N-Wifi aber die DSDT für das H97N-Wifi, dann solltest du diese DSDT nicht bei dir benutzen.

Beide Boards unterscheiden sich in einem bei der von dir erwähnten Übertaktbarkeit, aber auch in der Größe des BIOS-ROMs, als auch des BIOS-Chips.

Dann wäre da noch die Frage des BIOS-Versions-Standes... Auch hier könnten unliebsame Unterschiede in der DSDT vorhanden sein

Zusätzlich könnten darin diverse Verweise zwischen den einzelnen Komponenten durch andere Werte dein Z97N-Wifi bis zum kompletten Ausfall beeinträchtigen.

Deswegen lieber eine DSDT für dein Board mit deiner aktuellen BIOS-Version erstellen...

Das ist die sicherste Variante.