

Erledigt

## Sierra bootet nicht mehr nach Bios Firmware Update

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2017, 17:11

Das H170N-Wifi hat das Update auch durchgestanden, aber...

Ich hatte beim ersten Reboot auch einen sehr frühen Hänger (keinen Kernel Panic).

Den konnte ich aber dadurch korrigieren, dass ich im F21-Bios die Einstellungen, welche wieder auf den Standard zurückgesetzt wurden, entsprechend meiner mir bekannten Settings eingerichtet habe.

Also... läuft... 😊