

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „keiner99“ vom 10. April 2017, 13:37

ob die GT8400S HDMI hat oder nicht ist egal, hab eine nur mit DVI und VGA und diese läuft mit "Inject Nvidia - Yes" ohne Probleme, für den Bootscreen sollte sie auf jeden Fall reichen.