

Erledigt

macOS Sierra GA-Z97-HD3 Rev.2.1 (Haswell)

Beitrag von „Fredde2209“ vom 11. April 2017, 12:14

Ich kann nachher nochmal schauen. Also CPU und LPC Sensors passen evtl noch rein.

Oh... warum plötzlich weniger Speicher erkannt wird weiß ich nicht 🤔 hast du mal mit einem anderen Programm geschaut, ob es dort gesehen wird und evtl nur ein kosmetisches Problem ist?

Das SMBios ist das, welches in der Defaults.plist war. Also ich hab genau diese eingebaut. Und eben deine DSDT und SSDT zusammengeführt und eingebaut. Sollte eigentlich alles genau wie vorher sein 🤔