

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „Xandrocks“ vom 13. April 2017, 19:52

Bevor ich die Sache mit dem Aufspielen des modifizierten Bios probiere, würde ich erstmal die r9 mittels der helper iGP zum laufen bringen. Denn das funktioniert immer noch nicht.

Hilft es, wenn ich meine Clover Config.plist mal hochlade? Eventuell sind dort falsche Einstellungen, die zur Bootschleife führen.

In die beiden Kexte hab ich ja die IDs eingetragen, wo auch noch ein Fehler sein kann ist bei den IDs. Muss ich hier die Device ID oder die Vendor ID eintragen oder beide?