

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „Xandrocks“ vom 13. April 2017, 22:30

[@griven](#)

Mit der iGP kann ich ohne eingebaute r9 ganz normal booten, bloß sobald ich die r9 wieder einbaue, kommt direkt der blackscreen und er bootet neu. Kann es da trotzdem an den vram Einstellungen im Bios der iGP liegen?