

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „griven“ vom 13. April 2017, 23:44

Aha das mal eine interessante und nicht ganz unwichtige Information denn das bedeutet das nicht die config.plist das Problem ist sondern der AptioFix oder mit anderen Worten mit der eingebauten AMD Karte kommt der Rechner gar nicht erst dazu den Kernel zu entpacken. Was hast Du im Ordner /Clover/drivers64UEFI/ liegen da müsste es eine Datei namens OsxAptioFix oder OsxAptioFix2 geben welche von beiden ist bei Dir vorhanden?