

**Erledigt**

## **Asus Maximus IX Formula / 7700k - Meine Erfahrungen**

**Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2017, 11:48**

Das klingt als ob einer der HFS-Treiber im Ordner /EFI/CLOVER/driversUEFI64 fehlen würde.