

Erledigt

DaTec und seine Erfahrungen zu den X99 Boards Aktuell 03.02.17

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2017, 12:37

Wenn du den Wiki-Eintrag aufmerksam gelesen hast, dann solltest du feststellen, dass der Audio Inject Wert 12 nur das Beispiel für einen HP Laptop ist.
Für deinen ALC1150 muss dort der Wert 1 stehen.

Bezüglich dem PM und dem heruntergeladenen stellt sich mir die Frage, ob du bereits eine SSDT für deinen i7 4790K per [ssdtprgen.sh](https://www.ssdtprgen.sh) erstellt und unter /EFI/CLOVER/ACPI/patched abgelegt hast?