

**Erledigt**

# Nvidia Web Treiber GTX 1070 wird nicht geladen

**Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2017, 14:34**

unter Sierra funktioniert der "nvda\_drv=1" nicht mehr.  
Versuche es mal mit folgendem Text in deiner Defaults.plist:

Code

1. `<key>nvda_drv</key>`
2. `<data>`
3. `MQA=`
4. `</data>`

Der muss in das dritte Segment der Defaults.plist, in der auch der "csr-active-config" steht.  
Danach nicht vergessen den NVRAM-Reset durchzuführen, damit die Defaults.plist auch wieder neu eingelesen wird.