

**Erledigt**

## **Upgrade Yosemite auf Sierra: best practice?**

**Beitrag von „flaviobos“ vom 14. April 2017, 23:26**

Beim Wechsel auf X280 ist unter diesem Mac gar nichts zu sehen, sogar die Fake Serialnumber ist kaputt.

Die Karte startet vom Slot1 genau dort wo die Nvidia Karte war (und übrigens problemlos funktioniert). Darum hab ich mir die Mühe erspart die anderen Slots zu testen oder am Bios etwas zu ändern. Ausserdem scheint die Karte zu laufen (Fans, Leds,...alles startet). Kein Signal von keinem Video Output... DVI, HDMI, DisplayPort. Adapter und 2 Monitore wurden getestet.

Ich konnte nur via Teamviewer auf die Maschine zugreifen. Installiere mal den DCPI Manager.