

Erledigt

Z77x UD5H Inte Lan 1GBit Probleme

Beitrag von „McRudolfo“ vom 15. April 2017, 22:22

Das Board hat ja zwei GBit-LAN-Anschlüsse, einen mit Intel-Chip und einen von Atheros. Hast du den Anschluss mit dem Atheroschip schon getestet? Ich denke dass der mit dem selben Treiber laufen wie der vom UD3H (Büro-PC).

Du kannst ja mal mit dem DPCI-Manager schauen, welche Device-ID der Atheroschip hat - entsprechend dieser Treiber hoffentlich funktioniert:

[AtherosL1cEthernet.kext](#)