

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „Xandrocks“ vom 15. April 2017, 23:57

Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann, dass ich beim booten mit iGP und r9 an dem Monitor mit der iGP kein Bootloader sehe. Außerdem kann ich die Kombination von iGP und r9 auch nicht benutzen, wenn OSX geladen hat, dann gibt die iGP kein Bild mehr aus oder den Grafikfehler den ich in dem Bild geschickt habe.