

Erledigt

Sierra 10.12.4 - Kein Audio mit Gigabyte GA-Z170MX Gaming 5 Mainboard

Beitrag von „al6042“ vom 16. April 2017, 01:53

Für den ALC1150 ist die 1 schon der passende Eintrag.

Du solltest aber im Systembericht unter Hardware->Audio prüfen, ob sowohl unter "Intel High Definition Audio" die Ein-/Ausgangs-Möglichkeiten gezeigt werden und unter "Geräte" die tatsächlichen Ports ebenfalls aufgelistet sind.

Ist das der Fall, musst du über Systemkonfiguration->Ton->Ausgabe mal die einzelnen dort angegebenen Ports auswählen und testen.