

**Erledigt**

## **Upgrade Yosemite auf Sierra: best practice?**

**Beitrag von „flaviobos“ vom 16. April 2017, 02:25**

Anscheinend liegt das Problem bei der Stromzufuhr... ich hatte dummerweise die GPU nur mit einem Stromkabel im Einsatz...die braucht aber zwei 8Pin Connectors um richtig zu laufen... habe den Adapter bestellt, mal sehen ob dann alles ohne Installation läuft... die R9 280X sollte effektiv ohne grossen Aufwand laufen... jedenfalls erhoffte ich es mir. Wenn diese gut läuft kömnte ich mir eine zweite dazuholen und Final Cut sollte dann doch recht flüssig laufen. Mit der Nvidia Karte hatte ich doch öfters Frame Dropdowns bei grösseren FCPX Projecte...