

Erledigt

Sierra 10.12.4 - Kein Audio mit Gigabyte GA-Z170MX Gaming 5 Mainboard

Beitrag von „Chris66“ vom 16. April 2017, 10:54

Hallo al6042,

wie immer eine perfekte Antwort mit der ich schnell das Problem lösen konnte.



Der Wert 1 für Audio ist für den im Gigabyte GA-Z170MX Gaming 5 verwendeten Realtek 110 richtig gewesen.

Die Ein- und Ausgangsmöglichkeiten werden im Systembericht angezeigt und unter Geräte auch Ports aufgelistet.

Mein Fehler war die Auswahl des falschen Gerätes zur Ausgabe.

Die Ausgabe muss hier unter dem Gerät Interne Lautsprecher erfolgen. Es gibt zusätzlich noch 2x Line-Out und 1x Line-In Geräte. Diese sind aber ohne Funktion.

Der Ton ist jetzt perfekt. Habe ein altes Logitech Z-3e 2.1 Soundsystem am Line Out Anschluss angeschlossen.

Keine störendes Rauschen mehr.



Gäbe es noch eine einfach Möglichkeit die 2 falschen (meiner Ansicht nach) Line-Out Anschlüsse aus dem System zu verbannen? Oder hängen diese evtl. mit der 5.1/7.1 Audio Funktion des Realtek 1150 zusammen. Dann würde ich diese Ports einfach als gegeben hinnehmen.

Vielen Dank,
Chris66