

Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von „griven“ vom 16. April 2017, 19:55

Hört sich für mich nach dem altbekannten MSR2 Register Lock an der dazu führt das die AICP eine Panik wirft. Probier mal diese Version hier: [Z77PROM_OZM167Xm2.00.zip](#) ich habe den ROM noch mal durch UEFIPatch gedreht um das MSR2 Register von seinem Lock zu befreien.