

Erledigt

GTX 970 wird als "NVIDIA Chip Model 3MB" erkannt

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. April 2017, 08:06

Ich kenne das Problem mit dem Standby nur wenn OSX den falschen Grafikausgang aktiviert. Ist den deine iGPU immer noch deaktiviert? Eine aktivierte iGPU könnte das Problem verursachen.

[@herrfelix](#),

nvda_drv=1 ist veraltet. Ist jetzt im Menü Systemparameter NvidiaWeb.

Das hat Taper auch bereits so eingestellt.

Sein Problem ist aktuell das der Monitor in den Sleepmodus geht beim booten.