

Erledigt

G5 2.5GHZ & 2.7GHz: einschalten ist möglich, aber dann

Beitrag von „EintopfLakai“ vom 18. April 2017, 16:06

Ich hab leider grad keinen hier um mir das mal anzusehen, aber hast du beim Wiedereinbau ggf. irgendwas vergessen anzustöpseln? Manche Bauteile sind da ja etwas empfindlich.

Pram-Reset gemacht? (gleichzeitiges Drücken von Apfel + ALT + P + R beim anschalten und loslassen beim 4. Bestätigungston)