

Erledigt

G5 2.5GHZ & 2.7GHz: einschalten ist möglich, aber dann

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 18. April 2017, 16:40

Wie war das - kann ich das nochmal hören? Taahaaa! 😂

ich dachte, das wäre der Startton/Chime, der auch beim anderen G5-2.0 und beim MP kommt. Aber es kommt auch keinanderer Ton. Ich habe auch zwei verschiedene Apple-Tastaturen ausprobiert.

Hier ist die Abfolge:

1. Den Mac ausschalten (nicht neustarten!).
2. Auf den Einschaltknopf drücken und sofort danach die vier Tasten Command (Apple), Alt (Wahl), P und R gleichzeitig drücken und gedrückt halten. Wer keine Übung hat, braucht dazu beide Hände.
3. Kurz nachdem der Bildschirm hell geworden ist, „merkt“ der Mac, daß die Tastenkombination gedrückt wird, und startet erneut.
4. Die Tasten so lange gedrückt halten, bis mindestens zweimal der Startton ertönt ist (dreimal schadet auch nicht).
5. Die Tasten loslassen. Der Rechner startet nun ganz normal.

Interessant ist Pkt.3, denn das mit dem Hellwerden tritt ja schon gar nicht ein. Ich sehe am Monitor, dass kein Bildsignal kommt.