

Erledigt

G5 2.5GHZ & 2.7GHz: einschalten ist möglich, aber dann

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 18. April 2017, 17:13

Hi Sascha,

leider ist nichts mit 3x Taahaaa - nur 1x.

Ich habe gerade gelesen, dass bei einer RAM-Riegel-Veränderung die PRAM auch verändert, weil neu geschrieben wird und das den selben Effekt hat wie mit den Tasten. Aber all das verändert bislang nichts.

Was bedeutet die rote Led unter dem CPU-Block? Die geht doch nicht an, weil die CPUs da unten mal frivoles Schummerlicht haben wollen. 😄