

Erledigt

G5 2.5GHZ & 2.7GHz: einschalten ist möglich, aber dann

Beitrag von „Sascha_77“ vom 18. April 2017, 17:51

Die rote LED geht normal bei einem Problem an. Im schlimmsten Fall "CPU gegrillt".