

Erledigt

GTX 980 Ti / Webdriver / MacOS Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 18. April 2017, 22:12

Das der Wert auf 0x67 steht weiss ich... habe ihn dort selbst platziert... 😊

Warum aber der nvram-Befehl immer noch 0x3 (Kurzform) ausgibt ist mir ein Rätsel...

Eventuell müssen wir mal einen NVRAM-Reset durchführen...

Sind die RC-Scripte jetzt installiert und der Rechner im Nachgang neu gestartet worden?