

Erledigt

Hackintosh Gaming PC (Neue Hardware, Nvidia ist Pflicht)

Beitrag von „elmacci“ vom 19. April 2017, 18:57

Wenn ich mich mal einklinken darf:

Warum produziert die BCM943602CS kein Bluetooth? Läuft hier bei mir oob wunderbar...

Ich stelle mal ne blöde Frage - das Bluetooth-Modul der Karte ist per Kabel auch an einen USB-Header am Mainboard eingesteckt? 😊