

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 20. April 2017, 11:40

Ich lese hier schon die ganze Zeit mit, zumal ich den gleichen Prozessor und die gleiche Grafik wie al6042 drin habe.

Habe darum auch die aktuelle config.plist von al6042 und auch seine SSDT bei mir eingefügt.

Ergebnis: die Grafik läuft flüssiger, alles schnurrt wunderbar. 😊

Als DSDT verwende ich allerdings die von al6042 für mein Thinkpad E560 erstellte.

Nun habe ich mir auch die BCM943602BAED zugelegt, eingebaut, die Verbindung funktioniert zwar in unmittelbarer Nähe, in Entfernung ist das allerdings noch nicht so toll. Darum habe ich die dritte Antenne auch schon einmal bestellt.

Und Bluetooth geht gar nicht 😞 !

Die WLAN Blinker-Nummer (geht, geht nicht, geht) hat [@al6042](#) ja folgendermaßen behoben:

Zitat

Eigentlich nur über das Bearbeiten der DSDT.

Dort habe ich die "Method (_PRW)" für das "Device (ARPT)" entfernt.

Darum die Frage an al6042, ob das bei meiner DSDT auch notwendig ist und ob Du das entfernen kannst? Und auch das Bluetooth-Problem könntest Du vielleicht mal untersuchen?!

Wäre (wie immer) echt nett von Dir! 😊