

Erledigt

KP beim installieren von Sierra auf einen HP Rechner

Beitrag von „ZiuTy115“ vom 21. April 2017, 17:41

So Leute Danke für eure Unterstützung, ich habe das Projekt abgebrochen und nein es handelt sich um ein hp Rechner mit einem i7 2600k HD3000 und kein Laptop, irgendwie hat der Rechner im bios zwischen Intel Grafik und gt 545 total gesponnen und zum Schluss spinnte es in windows so das Spiele nicht mehr gescheit gespielt werden konnten. Hab clover auf der efi partition von Windows installiert und zu Beginn sah alles gut aus hab es auch geschafft OS X zu installieren und dann musste ich feststellen das das bios sich komisch zwischen interner Grafik und pcie Schnittstelle verhält und manchmal gar nicht reagiert hat, also kein Signal mehr kam, damit war für mich der Fall erledigt, aufgeschraubt und Batterie am Mainboard entfernt und wieder war alles normal und auf dem pc bleibt windows. Der Rechner war ein hp h8-1230eg und hatte nur zum Teil uefi Unterstützung...