

Erledigt

Hackintosh Gaming PC (Neue Hardware, Nvidia ist Pflicht)

Beitrag von „Hunk89“ vom 22. April 2017, 18:44

Also,

das Bluetooth läuft eigentlich (BT Kopfhörer) aber halt Continuity nicht.

Ich habe das Continuity Activation Tool probiert und BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext

LG
Hunk