

Erledigt

## 10.8.5 Bootproblem nach Tool-Installation

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. April 2017, 19:44

Hast du das hier schon versucht ... [ATI HD Radeon 6xxx white screen fix Mountain Lion](#) ... InsanelyMac?

Edit: Keine Ahnung was im ATI6000Controller.kext geändert wurde, soll aber durch Backup und Ersetzen funktionieren.