

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. April 2017, 23:59

Seltsam!

Wenn ich es richtig sehe ist der einzige Unterschied der I5 zu meinem I7.
Das Disko kommt normalerweise from Framepuffer.

Du kannst folgendes testen.

Starte mit meiner EFI ohne den Hacken bei Inject ATI. Dann solltest du Bild haben ohne Grafikbeschleuniger.

Sollte das gehen dann liegst definitiv am Framepuffer.
Teste bei dir dann mal Hydrilla als Framepuffer.

Du kannst unter den Systemeinstellungen Freigaben entfernte Verwaltung aktivieren.
Auch bei Disko konnte ich mich immer über Remote anmelden und so verschiedene Framepuffer testen.