

Erledigt Kein Sound vorhanden

Beitrag von „BigBoss“ vom 23. April 2017, 00:31

Hallo zusammen,

habe heute zum erstenmal einen Windows PC in einen Hackintosh verwandelt b.z.w als Dualboot für Win 10 und macOS Sierra 10.12.4

Alles geht soweit was ich aber gar nicht hinbekomme ist der Sound, sprich es ist kein Treiber vorhanden. (ALC887).

Wie kann ich den installieren b.z.w wie bekomme ich Ton. Sound Onboard von Realtek.