


Erledigt Kein Sound vorhanden

Beitrag von „BigBoss“ vom 23. April 2017, 01:47

Hmm hat leider nicht geklappt.



Habe im Bois noch folgende Einstellungen zum Onboard Sound vielleicht hilft das ja.

einmal kann ich HD oder AC97 einstellen und HDMI oder SPDIF

