

CPU wird nicht erkannt

Beitrag von „GIGAGA“ vom 24. August 2012, 19:20

MoinMoin Kollegen!

Ich bin auch stolzer Besitzer eines e GA-Z68AP-D3 ver. 2 (Bios Ver. FC) und einem I3 2100.

Soweit so gut, super Hardware und alles ...

Nunja, mein Problem ist, dass Snow Leopard sagt, ich hätte eine 4,30 Ghz Unbekannt, obwohl ich mit Multibeast die "Kennung" Mac Pro 3.1 gewählt habe...

Habt Ihr noch ne Idee auf Lager?? Me not

Mfg GIGAGA