

## Erledigt **Kein Sound vorhanden**

**Beitrag von „al6042“ vom 23. April 2017, 13:40**

Die hier als "Nicht signiert" gekennzeichneten Kexte kannst du auch auf die EFI-Partition in den Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other packen, wo die anderen Kexte liegen sollten.

Danach aus den Ordnern /Library/Extensions und /System/Library/Extensions die betreffenden Kexte entfernen und im Nachgang das Programm [Kext Utility](#) ausführen, damit der Kext-Cache wieder neu erstellt wird.

Was die Unterstützung für deine ALC887 angeht, kannst du folgende layout IDs noch testen:  
layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 33, 99

Einfach die Nummer im Clover Configurator ändern und neu starten.

Prüfe aber auch im Systembericht unter Hardware->Audio, ob dort im Bereich "Intel High Definition Audio" die Layout-ID, welche du in Clover angegeben hast, auch tatsächlich dargestellt wird.

Sollte ungefähr so aussehen:

