

Erledigt

Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „Marcel2303“ vom 23. April 2017, 14:28

Hallo Leute.

Ich habe leider MAL WIEDER ein kleines Problem.

ich bin seit knapp 6 Wochen damit beschäftigt meine Apple Wifi/Bluetooth karte zum laufen zu bekommen. Leider ohne erfolg.

Das Problem besteht darin das der PCI E Slot nicht erkannt wird wenn eine Karte drin steckt.

Die Karte an sich ist nicht defekt da sie bei einem Kollegen funktionierte.

Dann habe ich einfach mal das BIOS geupdatet und auf Besprungen gehofft...

Naja... schlechter gesagt als getan... die komplette Oberfläche ist neu und es gibt neue Features fürs Übertakten... bringt mir aber nix.

Die karte ist weiterhin nicht ansprechbar.

Leider komme ich auch garnicht mehr in MACOS was mich jetzt wieder die nerven kostet 😊

Habe ein kleines Video von der Bootschleife:

workupload.com/file/47auKD4

Pw: problem

Windows klappt... ich würde ja gerne per USB Stick booten... leider meint das BIOS es erkennt keine...

Downgrade habe ich ebenfalls versucht nur leider erkennt er NUR die Festplatte mit MacOS... was mich wirklich sehr verwundert... Selbst nach Rausstecken der Festplatte blieb die Antwort: es konnte keine Festplatte gefunden werden obwohl 2 Dringesteckt sind.

USB Stick erkennt er ÜBERHAUPT nicht mehr (Maus und Tastatur funktionieren aber weiterhin)

ich komm zurzeit echt nicht mehr weiter eventuell hat jemand ein Vorschlag wie ich vorgehen könnte.

