

**Erledigt**

## **Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 23. April 2017, 15:05**

Hast du nach dem UEFI Update mal ein Clear CMOS gemacht, also Kaltgerätestecker abziehen und den Power Button mehrfach drücken bis sich alles auf dem Board komplett entladen hat. Dazu Jumper auf dem Board stecken oder CL\_MOS Button auf der Platine drücken.