

Erledigt

Kein Sound unter AppleALC.kext

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 23. April 2017, 18:46

Ich hatte ähnliches Problem mit Sierra, mit der gleichen Hauptplatine. Was funktioniert hat ist:
audio_cloverALC-120.command.