

CPU wird nicht erkannt

Beitrag von „Griven“ vom 24. August 2012, 22:49

Das SL 10.6.6 den Prozessor nicht kennt wundert mich nun wirklich nicht.

Die Core I Cpu´s nebst den dazugehörigen Chipsätzen werden erst ab 10.6.7 bzw. 10.6.8 korrekt erkannt und angesprochen. Alles davor ist eher suboptimal sprich Du hast keine gute Performance etc.

Lösung: Comboupdate auf 10.6.8 saugen, installieren und schon passt auch der Prozessor (zumindest dann, wenn in der Loginwindow.app im Vorfeld nicht zuviel vermurkst wurde).