

macOS Sierra 10.12.4 mit i7-5960X auf GA-X99-UD4

Beitrag von „Robin0815“ vom 24. April 2017, 12:36

Ich hab das gleiche Problem mit dem Standby auf dem X99-DELUXE II .. da hilft irgendwie auch keine SDDT. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin mit meinem Build mittlerweile soweit, dass xpcm auch läuft, werde meinen Guide die Tage dann auch mal zusammenstellen.

Soweit ich das nachvollziehen konnte sind die NullCPUPowerManagement/AppleIntelCPU.. kexts gar nicht mehr notwendig. Zumindest läuft meiner ohne und ich hab keine Probleme. Benchmark ist aktuell bei stabilen 24.000, hab aber das Gefühl da geht mehr.