

# CPU wird nicht erkannt

Beitrag von „GIGAGA“ vom 25. August 2012, 17:27

[griven](#):

Klasse! Wusste nicht, dass es 10.6.8 gibt! 😊 Tja hätt ich mal ordentlich recherchiert ;).

Ich dank euch schon mal allen und werde euch dann Feedback geben, obs geklappt hat :D!!!!!!!!!!!!

GOODE NACHT

Edit//

So ...

Habe SL installiert, auf 6.6 geupdatet, Multibeast laufen lassen - Reboot

soweit so gut bis hier hin, dann habe ich probiert, auf 6.8 zu updaten

Kurz vor Ende der Installation bei "Aktualisierte Komponenten registrieren" kommt folgende Meldung 🙄 :

```
panic(cpu 0 caller 0x47dce317): "AppleSMCPDRC::start - unrecognized device type 'pci8086,100'\n"@/SourceCache/IOPlatformPluginFamily/IOPlatformPluginFamily-450.0.5/ACPI_SMC_PlatformPlugin/AppleSMCPDRC.cpp:70
```

dann:

Debugger called: <panic>

Backtrace.....

Foto werde ich noch uploaden wenn benötigt....

Mfg GIGAGA 🙄

@backdash:  
sry for doubleposting!