

Erledigt

## Schönheitsfehler in Safari

Beitrag von „elmacci“ vom 24. April 2017, 18:04

[derKleine](#): Freut mich wenn es geholfen hat 😊 Wenn Du die IGPU als primär definiert hast ist der Bootvorgang wahrscheinlich schwarz bei Dir? In dem Fall kannst Du mal probieren im BIOS bei Other OS auf Windows 8/10 zu stellen und CSM zu disable. Bei mir hat das Motherboard dann trotz der Tatsache, dass die IGPU als erste Grafik initialisiert wird, gecheckt dass da kein Monitor dranhängt und direkt das Bild auch beim Bootvorgang auf die GTX geschmissen.

[sach](#): Hm, komisch. Hier nochmal die Einstellungen mit denen ich gerade problemlos arbeite:  
BIOS:

- IGPU aktiviert
- PCIe als "Init Display First", sprich als erste Grafikkarte
- IGPU mit 96MB Preallocated beim ersten Eintrag und "Max" beim Zweiten.

Clover:

- Inject Intel aktiviert
- platform id 19120001
- FakeID bei IntelGFX auf 0x19128086 (wahrscheinlich nicht notwendig, ergibt aber die Bezeichnung HD530 in istat und im DPCI Manager)

DSDT Fixes:

- GFX0 to IGPU
- HECI to IMEI
- HDAS to HDEF
- MEI to IMEI

KEXTE (nur die ggf. relevanten hier aufgeführt):

Lilu.kext

Shiki.Kext

NVIDIAGraphicsFixup.Kext

--> Alternative Methode anstatt des AGDPfixes falls Du ein SMBIOS imac 15 oder 17 benutzt