

Erledigt

Sierra Azurewave AW-CE123H BCM94352HMB

Beitrag von „Leo Duke“ vom 24. April 2017, 19:36

[Macuser007](#)

in deinem ersten Post schreibst Du:

Zitat

man braucht keine zusätzliche Kexts einfach in config.list einfügen und ein terminal folge satz eingeben und durchlaufen lassen und ein neues start bringt neue Überraschung

im zweiten aber:

Zitat

bei mir hatte ich das gleiche Problem bekommen, aber das problrm wurde behoben in dem ich die Kexts (IO8021Famillykext und IO80211FamilyV2.kext) neu aufgespielt habe.

Könntest Du bitte konkret angeben, was Du alles gemacht hast, um die Karte lauffähig zu machen ? - danke.