

Erledigt

Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „Marcel2303“ vom 24. April 2017, 21:59

So mal schauen obs nun klappt (2 Fehler gab es irgendwie aber Löschen und überschreiben tut

```
fpt.exe -f bios.bin  
el (R) Flash Programming  
yright (c) 2007 - 2015, I  
ading HSFSTS register... Fla  
-- Flash Devices Found ---  
X25L6405D ID:0xC22017 Size: 81  
R Region does not exist.  
E Region does not exist.  
Reading Flash [0x0800000] 8192KB  
Erasing Flash Block [0x0A6000] - 1  
Programming Flash [0x0074240] 454
```

Gesendet von iPhone mit Tapatalk