

Erledigt

Mac Pro Mod

Beitrag von „Beautiful Loser“ vom 25. April 2017, 16:04

[@LuckyOldMan](#) :

Ich weiß, dass Facharbeit anders aussieht und habe gerade neu mit Schrumpfschläuchen isoliert und die einzelnen Adern wieder mit Isoband "zusammengebunden".

Der Anschlusssockel des MP wurde ebenfalls überarbeitet und mit einem nichtleitenden(!) Gehäuse versehen. Das geschah noch vor dem Einbau(siehe Foto im ersten Post)

LG