

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Intermezzo“ vom 27. April 2017, 19:52

Der Treiber aus dem Startpost hat mir anfangs funktioniert aber irgendwann ging nix mehr. Werder in Win10 noch OS X.

Ich werd die Tage mal den Steckplatz ändern. Wo bei mein mainboard Layout Büschen doof ist weil der 2te PCI Steckplatz direkt unter der Graka ist und einen Lüfter verdeckt. Das sagt mir nicht so zu wegen der Hitze die die beim zocken entwickelt.

Also nach dem ich die Karte wieder in den 2ten PCI Steckplatz gesteckt habe, funktionierte es ohne zu murren.

Das war auch der Steckplatz an dem ich die Karte das aller erstmal in betrieb genommen habe. Warum ist das so gibts da nen Eintrag bei OS X (Win 10) ? der dann den anderen Stellplatz ignoriert?

Mainboard: Gigabyte GA H87 D3H

CPU: Intel Xeon E3 1230v3

Grafikkarte: Gigabyte GTX 770 2 GB

WLAN / Bluetooth: BCM943602CS

RAM: Crucial DIMM 8 GB DDR 3 1866 Kit