

# Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. April 2017, 11:58

Nun war es auch bei mir soweit: die dritte Antenne war angekommen, also habe ich diese an den dritten Anschluß an meine BCM943602BAED angeschlossen.

Wie von al6042 empfohlen habe ich dann auch die beiden anderen Antennen vertauscht, d.h. die weiße Hauptantenne (mit Etikett „M“) auf den Anschluß mit weißem Dreieck, die schwarze Antenne auf den Anschluß mit dem schwarzen Dreieck angeschlossen (siehe Bild).

Dann Neustart ... Spannung ... Ergebnis: Karte, Bluetooth, WLAN funktioniert. 😊

Dann aber: Sleep, Warten, Aufwecken und ... Bluetooth und WLAN sind nicht verfügbar. 😞

Ok! Also habe ich die DSDT von al6042 von hier für das Lenovo Ideapad 500-15ISK eingefügt. Neustart ... mein Thinkpad E560 startet damit ohne zu meckern. 😊

Dann Sleep, Warten, Aufwecken und ... Bluetooth und WLAN funktionieren und sind da! 😊😊

Allerdings: Batterieanzeige funktioniert nicht! Und noch schlimmer: mit der Tastatur ist nicht zu arbeiten. Nach der Eingabe von ein paar Zeichen reagiert die Tastatur überhaupt nicht mehr. 😞😞

Darum @al6042: könntest Du meine DSDT für die BCM943602BAED optimieren, also die gleiche Patches einpflegen wie bei Deiner? Das wäre echt sehr nett!

