

Erledigt

Hackintosh bei einem Alienware Aurora R4 möglich?

Beitrag von „griven“ vom 28. April 2017, 20:51

Versucht es bitte mal mit der DSDT im Anhang und USBInjectALL evtl. klappt es damit. Ich hab in der DSDT mal nur die Basic Device Renames angewendet.

Ich habe mit der DSDT_1.aml noch eine 2. Variante erstellt da ich inzwischen herausgefunden habe das die USB2 Devices in der DSDT die Namen EUSB und USBE tragen. Hier habe ich nun passend zur USBInjectALL die Namen auf EH01 und EH02 geändert. Bitte auch damit mal versuchen 😊